



- ① キャリングケース
- ② 本小冊子
- ③ PC とプロトタイプボードを接続するシリアルケーブル x 2
- ④ モジュラー ケーブル [ICD-U40(又は、ICD-S)とプロトタイプボードを接続]
- ⑤ PC からプログラムとデバッグをするためのICD-Uxx *オプション(既にお持ちの場合)
- ⑥ USB ケーブル [PC とプロトタイプ ボードを接続]
- ⑦ AC アダプタ(9VDC)
- ⑧ CAN Bus プロトタイプボード