



- ① ストレージ・ボックス
 - ② 本小冊子
 - ③ Cコンパイラを含むソフトウェア CD *既にお持ちの場合はオプション
 - ④ PCとプロトタイプ・ボードを接続するシリアルケーブル
 - ⑤ モジュラー・ケーブル[ICD-U64とプロトタイプボードを接続]
 - ⑥ PCからプログラムとデバッグをするためのICD-Uxxユニット *既にお持ちの場合はオプション
 - ⑦ USBケーブル
 - ⑧ プロトタイプボードのACアダプタ(9VDC)
 - ⑨ PIC18F45K22プロセッサチップ付きプロトタイプボード
- 基板のレイアウトと配線についてはこの小冊子掲載の資料をご覧ください。