




- ① キャリングケース
- ② 本小冊子
- ③ Cコンパイラを含むソフトウェア CD *既にお持ちの場合はオプション
- ④ PCとプロトタイプ・ボードを接続するシリアル・ケーブル
- ⑤ モジュラ・ケーブル[ICD-Uとプロトタイプ・ボードを接続]
- ⑥ PCからプログラムとデバッグをするためのICDユニット *既にお持ちの場合はオプション
- ⑦ ロボット・アセンブリ・キット(詳しくは2章をご覧ください。)
- ⑧ 9 pin オス(ICD-S側)とメス(PC側)ケーブル、又は、USBケーブル
- ⑨ 赤外線リモート・コントロール
- ⑩ ロボット・コントローラ・ボード
- ⑪ バッテリー・スナップ